

## カメラオーバーホールのご案内

カメラの老朽化で不安は  
ございませんか？装置の検査性能を維持し、  
トラブルを未然に防ぎますオーバーホールによりカメラ故障を未然に防ぎ  
安定した検査と装置の延命を図ります。

日頃は、オムロン製シート検査装置をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。  
シート検査装置での、カメラオーバーホール・レンズコネクタの交換のご案内をします。

## オーバーホール対象欠陥検査システム

スーパーNASP

NASP マルチシリーズ

NASP FXシリーズ

NASP M500/M530

KZD-N200X

長年使用の部品劣化により  
このような現象が発生します。

- ・自動絞りレンズが動作せずに暗い、明るすぎて正常波形が出ない。
- ・欠陥の見逃しや、過検出が発生する。
- ・同じ場所で欠陥を検出する。


オムロンが安心をお届けします！

# カメラオーバーホールでリフレッシュ！


## オーバーホール内容のご紹介

①カメラ内消耗部品の交換

②コネクタの交換



防水防塵コネクタへ交換



新コネクタへの変更は、現地での改造も可能です。ご相談ください。

③クリーニング

④カメラ動作確認



お問い合わせ  
contact

オムロンビジョンサービスセンター

・ダイヤル

055-977-0020

・E-mail

st\_support@oss-g.omron.co.jp