BL100T/BL75T/BL50T

アイコン・LED・ブザー音などの見方

■通常運転中

○:点灯 ●:消灯

UPS の状態	アイコン	Т -	LED		ブザー	出力	充電	上段の メッセージ	説明	対処方法
スタンバイモード	O	•	•		なし	OFF	ON	スタンハ゛イモート゛	「電源」スイッチオフの状態です。 電源出力は停止中です。	_
商用モード		0	•	•	なし	ON	ON	ショウヨウモート	「電源」スイッチオンの状態です。 正常動作中です。	_
AVR モード	AVR	0	•	•	なし	ON	ON	AVR モード (※1)	出力電圧調整(昇降圧)モ ードで正常動作中です。	_

 $^{% 1 \ \}text{AVR} \ \text{モード時は、上段のメッセージ「ショウヨウモード」と「AVR モード」が交互に表示されます。$

■テスト動作中

○:点灯 ●:消灯

	UPS の状態	アイコン	4	LED	×	ブザー	出力	充電	上段の メッセージ	説明	対処方法
- 1	テスト モード		0	0	•	なし	ON	OFF/ 放電中	テストモート	自己診断テスト中です。	-

■停電発生中

○:点灯 ●:消灯

UPS の状態	アイコン	4	LED		ブザー	出力	充電	上段の メッセージ	説明	対処方法
バッテリ モード	(固定表示)	0	0	•	断続4秒	ON	OFF/ 放電中	<i>ハ</i> ゙ッテリモード	停電または AC 入力異常のため、バックアップ運転中です。このままバックアップ運転を継続すると、出力が停止します。	ご使用の接続機器を シャットダウン(終 了処理)して、停止 してください。
バッテリ ロー	(点滅表示)	0	0	•	断続1秒	ON	OFF/ 放電中	バッテリロー (※1)	バッテリの残量が少ないの で、まもなく出力を停止し ます。	ご使用の接続機器を シャットダウン(終 了処理)して、停止 してください。
バッテリ 放電	(点滅表示)	•	•	•	なし	OFF	OFF/ 放電中	ハ・ッテリ ホウテ・ ン	バッテリの残量がなくなったため、出力を停止しました (数秒間のみ表示されます)。	入力電源復旧後に、 4時間以上バッテリ の再充電をしてくだ さい。

^{※1} バッテリロー時は、上段のメッセージは「バッテリモード」と「バッテリロー」が交互に表示されます。

■出力停止中の動作または AC 入力異常

○:点灯 ●:消灯

UPS の状態	アイコン	Д	LED		ブザー	出力	充電	上段の メッセージ	説明	対処方法
								スケジ [・] ュール キト [・] ウマチ	スケジュール起動待ち	_
								BS シンゴ ウ テイシ	BS 信号停止	_
									リモート ON/OFF 端子を短	
					なし	OFF		リモートシンコ [*] ウ テイシ	絡している、または LCD メ	
		-					ON		ニューの「リモート ON/OFF ロン リ を「オープン時 OFF	さい。
LIBO	انتيزيات								に設定変更している	
UPS イベント			•					シ゛ュウテ゛ンマチ	充電不足のため、起動しな	バッテリを充電してく
								7 1/7 / //	い状態です。	ださい。
								AC ニュウリョク	入力電圧が高くなっていま	仕様に記載されてい
								र्ग े ₃ऐ -VH	す。	る AC 入力電圧・周波
								AC ニュウリョク	入力電圧が低くなっていま	数の範囲にて使用し
								र्गः	す。	てください。
								AC ニュウリョク	入力周波数が高くなってい	※ 入力電圧は、「1.ソク
								イジョウ-FH	3.70	テイ」メニュー- 「ニュウシュ
								AC == 17137	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ツリョク」で確認できま
								イシ゛ョウ -FL	ます。	す。

■バッテリの異常

○:点灯 ●:消灯

UPS の状態	アイコン	Т -у-	LED	⊠	ブザー	出力	充電	上段の メッセージ (※1)	説明	対処方法
バッテリ 劣化		0	•	0		ON		Fault-E10	バッテリの劣化を検出しました。	バッテリを交換して ください。
バッテリ 寿命	(点滅表示)	0	(× 4)	0	断続2秒	ON	ON	ハ゛ッテリ シ゛ュミョウ	バッテリ寿命が経過しています。	別売の交換用バッテ リパックをお求めに なればお客様で交換
		_	_			OFF		Fault-E12	バッテリの温度が高くなっ	できます。 UPS の周囲温度が
バッテリ 温度異常	$/\!\! \Lambda$	(※2)	•	0	連続 または	(※2)		(※3)	ているため充電を停止して います。 バッテリの温度が低くなっ	0° C以上 40° C以下か 確認し、バッテリ温
(充電停止)	(点滅表示)				断続4秒			Fault-E14	ているため充電を停止しています。	度が下がるまでお待 ちください。
バッテリ	(点滅表示)	0	•	0	断続	ON	OFF	「バイパスモー ド」と 「Fault- E11」	バッテリが接続されていま	バッテリケーブルの 接続を確認してくだ
未接続	(点滅表示)	•	•	0	0.5 秒	OFF]	「バッテリ ミセ ツン゙ク」	せん。	さい。

- ※1 「スタンバイモード」と上段メッセージが交互に表示されます。
- ※2 電源出力は動作状況により異なります。
- ※3 バックアップ運転終了直後の電源回復において、稀にバッテリ自己発熱により、保護機能が働きエラー表示(Fault-E12)されることがあります。この場合、商用電源をそのまま出力します(充電停止)。その後、バッテリ温度が低下し、自動でエラー表示は解除され、充電動作を再開します。
- ※4 アイコンの表示、および LED の点灯/消灯は、動作状況により異なります。

■バッテリ以外の異常

○:点灯 ●:消灯

UPS の状態	アイコン	Т -ф-	LED	Ø	ブザー	出力	充電	上段の メッセージ	説明	対処方法	
		0	0	0			0N ±		接続機器の負荷が定格容量	本機と接続機器の「電源」スイッチ を全て切り、接続機器を減らした	
オーバーロード	(点滅表示)	0	•	0	断続 0.5 秒	ON	ON ま たは放 電中	Fault-E9 (※1)	を超えています。この状態 が続くとバイ パス運転に移 行します。	後、本機と接続機器の「電源」スイッチを入れてください。 ※ 負荷容量は、「1.ソクテイ」メニュー - 「フカヨウリョウ」で確認できます。	
UPS 寿命	(点滅表示)	\wedge	\wedge	Λ	0	○ ○ ○ 断続 2 秒	(%2) -	Fault-E13 (※1)	UPS の製品寿 命が経過して います。	UPS を交換してください。	
0.000		0	•	0	171170 - 17						
UPS 故障	(点滅表示)	•	•	0	連続	ON または OFF	故障条件による	UPS ಾಶಿಕರೆ	UPS 故障が発 生しました。	「電源」スイッチのみ再度入れてください。 表示の内容が変わらない場合は、本機に異常がありますので販売店またはオムロン電子機器カスタマサポートセンタにご連絡ください。	
バイパスモード		\leq	\sim	\bigcirc		○ ● ● 故障条件による ON	ON	ON ま たは放 電中	たは放	バイパスモードで、商用電	表示されるメッセージをご確認くだ さい。
		0	(点滅)	•	なし		OFF		源をそのまま 出力中です。	BMS セッテイを有効にしてください。(※3)	

^{※1} 通常運転中の場合、「Fault-E--」と、「ショウヨウモード」、「AVR モード」、「バイパスモード」のいずれかのメッセージが交互に表示されます。バッテリ運転中の場合、「バッテリモード」のメッセージが交互に表示されます。

^{※2} 電源出力は動作状況により異なります。

^{※3 「3-4-2} LCD のメニュー一覧」による操作をご確認ください。

■異常検知時の内容

上段のメッセージ	検知内容	対処方法
Fault-EO	過負荷停止(接続容量オーバーにより停止)	本機と接続機器の「電源」スイッチを全て切
	オーバーロード(過負荷)により停止しました。	り、接続機器を減らした後、本機と接続機器の
		「電源」スイッチを入れてください。
Fault-ES	出力短絡	接続機器の AC 入力が短絡していないか、接続
	接続機器側の短絡または大幅な接続容量オーバーにより停止	容量が定格容量を超えていないか、確認してく
	しました。	ださい。
Fault-E1	出力電圧オーバー	
	出力電圧が異常(オーバー)のため商用運転時はバイパス運	り、本機の「電源」スイッチのみ再度入れてく
	転に移行、バックアップ運転中は出力を停止します。(※1)	ださい。
Fault-E2	出力電圧アンダー	
	出力電圧が異常(アンダー)のため商用運転時はバイパス運	ありますので販売店またはオムロン電子機器カ
	転に移行、バックアップ運転中は出力を停止します。(※1)	 スタマサポートセンタにご連絡ください。
Fault-E3	バッテリ電圧オーバー	 ※ 出力電圧は、「1.ソクテイ」メニュー-「ニュウシュツリョク」
	バッテリの充電電圧が異常(オーバー)のため商用運転時は	で確認できます。
	バイパス運転に移行、バックアップ運転中は出力を停止しま	バッテリ電圧は、「1.ソクテイ」メニュー- 「パッテ
	す。(※1)	リ」で確認できます。
Fault-E4	バッテリ電圧アンダー	
	バッテリの充電電圧が異常(アンダー)のため商用運転時は	
	バイパス運転に移行、バックアップ運転中は出力を停止しま	
	す。(※1)	
Fault-E6	UPS 温度異常	UPS の周囲温度が 40°C以下か確認してくださ
r dan 20	UPS 内部温度が異常のため商用運転時はバイパス運転に移行	
	(※1)、バックアップ運転中は「コショウ」を表示し、出力を停止	
	(※17、ハックアック連転中は「3/37」を表示し、四月を停止します。	
Fault-E7	バスコンデンサ異常	│ │ 本機に異常がありますので、販売店またはオム
r ddit Er		本機に共吊がめりますので、販売店またはイム ロン電子機器カスタマサポートセンタにご連絡
	内部部品や内部回路の故障を検知しました。商用運転時はバー イパス運転に移行します。バックアップ運転中は出力を停止	
	イバへ建転に移行します。バックアック運転中は出力を停止します。(※1)	ください。
Fault-E8	ファン異常	ファンの回転が妨げられていないか確認してく
r dait 20	クァク共布 内部冷却ファンが異常のため商用運転時はバイパス運転に移	
	行、バックアップ運転中は出力を停止します。(※1)	ださい。
Fault-E9	オーバーロード(過負荷)	 本機と接続機器の「電源」スイッチを全て切
r dan 20	接続機器の負荷が定格容量を超えています。この状態が続く	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	とバイパス運転に移行します。(※1)	「電源 スイッチを入れてください。
	こハイハへ建物に物力します。(※1)	「竜ぶ」 ヘイックを入れてくたさい。 ※ 負荷容量は、「1.ソクテイ メニュー- 「フカヨウリョ
		※ 負何各里は、「1.////1」 / ニュー・
Fault-E10	(\$ = 11 \langle \langle \langle	7」で唯能できます。 バッテリを交換してください。
r duit-L 10	バッテリ劣化 バッテリの劣化を検知しました。	ハッテリを父換してくたさい。
Fault-E11		パルニリッシャルが付んでいたいかがまして!
Tault-LTT	内部 CPU 通信エラー	バッテリコネクタが外れていないか確認してく
	バッテリパック内 CPU と UPS 側 CPU との通信が異常のた	ださい。
	め商用運転時はバイパス運転に移行、バックアップ運転中は	
	出力を停止します。	
Fault-E12	バッテリ未接続時にも表示されます。(※1)	
rault-E12	バッテリ温度オーバー	UPS の周囲温度が 0°C以上 40°C以下か確認して
Fault-E13	バッテリの温度が高くなっているため充電を停止しています。	6 22 75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fault-E13	UPS 寿命	本機を交換してください。
Fault-E14	製品寿命が経過したことを検知しました。	LIDO O EMPLETA CONTINUE AND A TOTAL TOTAL
auii-E 14	バッテリ温度アンダー	UPS の周囲温度が 0°C以上 40°C以下か確認して
Fault F45	バッテリの温度が低くなっているため充電を停止しています。	
Fault-E15	BMS 過電流	バッテリパックに異常がありますので、販売店
	バッテリパック内 CPU(BMS)が電流異常(オーバー)を検知	またはオムロン電子機器カスタマサポートセン
	しました。	タにご連絡ください。
Fault-E16	BMS 内部エラー	
	バッテリパック内 CPU(BMS)がバッテリパック内の異常を	
	検知しました。	
	1	1

Fault-E17	充電系統故障	「電源」スイッチのみ再度入れてください。
	バッテリ充電系統に故障が発生しました。	表示の内容が変わらない場合、本機に異常があ
	商用運転時はバイパス運転に移行します。(※1)	りますので、販売店またはオムロン電子機器カ
	(バックアップ運転中は、この異常は検知されません。)	スタマサポートセンタにご連絡ください。
Fault-E18	BMS セル電圧オーバー	バッテリパックに異常がありますので、販売店
	バッテリパック内 CPU(BMS)がセル電圧の異常(オーバー)	またはオムロン電子機器カスタマサポートセン
	を検知しました。	タにご連絡ください。
Fault-E19	BMS セル電圧アンダー	
	バッテリパック内 CPU(BMS)がセル電圧の異常(アンダー)	
	を検知しました。	
Fault-E20	内部回路故障	動作を継続しますが、本機に異常がありますの
	内部部品や内部回路の故障を検知しました。	で、販売店またはオムロン電子機器カスタマサ
		ポートセンタにご連絡ください。
Fault-E21	バッテリ接続異常	バッテリコネクタが正常に接続されているか確
	バッテリの切断を検知しました。	認してください。
バッテリ ジュミョウ	バッテリ寿命が経過しています。	バッテリを交換してください。

※1 バイパス運転中は、商用電源をそのまま出力します。

バイパス運転に移行できない場合やバイパス運転中に停電(AC 入力 OFF)が発生した場合は、LCD には最大で 2 種類のメッセージが表示される場合があります。