ブザー音・表示の見方

1 運転中の表示・ブザー

○ 消灯表示を意味する

● 点灯表示を意味する、点滅表示を意味する

(1)「電源」スイッチ「切」時

No.	状態 表示	「電源 出力」 ランプ	「バッテリ モード」 ランプ	「バッテリ 交換」 ランプ	ブザー	充電	説明	対処方法
1	88	0	0	0	なし	OFF	AC 入力なし 動作停止中	_
2		0	0	0	なし	ON	AC 入力あり 「電源」スイッチ「切」	_
3		0	0	×	なし	_	バッテリ未接続状態。あるいは、バッ テリ寿命カウンタが カウントアップしました。	バッテリ接続してく ださい。バッテリが 接続された状態で あれば、バッテリを 交別売りのおされば、アリカー アリながな が変換しのの求めに ないがない。 りには、おきます。(参 照:4-2-2 バッテリ の交換)

○ 消灯表示を意味する

点灯表示を意味する∴点滅表示を意味する

(2)「電源」スイッチ「入」時

, Manager 1									
No.	状態 表示	「電源 出力」 ランプ	「バッテリ モード」 ランプ	「バッテリ 交換」 ランプ	ブザー	充電	説明	対処方法	
4	On	•	0	0	なし	ON	「電源」スイッチ「入」正常動作中	_	
5) H5(0	0	0	なし	ON	バッテリ充電不足 で起動待機中	このまま充電を継続してください。設定されたバッテリ充電量になると、UPSは起動します。設定は自動シャットダウンソフトにて変更可能です。	

2 テスト動作中の表示・ブザー

○ 消灯表示を意味する

● 点灯表示を意味する、 点滅表示を意味する

No.	状態 表示	「電源 出力」 ランプ	「バッテリ モード」 ランプ	「バッテリ 交換」 ランプ	ブザー	充電	説明	対処方法
6	FU	•	•	0	なし	OFF 放電中	自己診断テスト中	_

バイパスモード中は動作しません。

3 停電・AC入力異常が発生したときの表示・ブザー

○ 消灯表示を意味する

点灯表示を意味する点滅表示を意味する

(1)「電源」スイッチ「入」時

No.	状態 表示	「電源 出力」 ランプ	「バッテリ モード」 ランプ	「バッテリ 交換」 ランプ	ブザー	充電	説明	対処方法
7) Ь Ú	•	•	0	断 4 間隔	OFF 放電中	停電あるいはAC 入力異常のため、 バックアップ運転 中。このままバッ クアップ運転を続 けると出力が停止 します。	入力電源ケーブル が抜けていないか 確認してください。 状態が改善しない 場合は、ご使用中 の接続機器を終 機器を終 機器を停止してく ださい。
8) b L(•	•	0	断続 1 秒 間隔	OFF 放電中	(同上) バッテリの残量が 少ないのでまもな く出力を停止しま す。	(同上)
9	ÞE	0	•	0	なし	OFF 放電中	バッテリの残量が なくなったため、出 カを停止しました (数秒間だけ表示 されます)。	バッテリを充電して ください。

バイパスモード中は動作しません。

(2)「電源」スイッチ「切」時

○ 消灯表示を意味する

● 点灯表示を意味する 、点滅表示を意味する

No.	状態 表示	「電源 出力」 ランプ	「バッテリ モード」 ランプ	「バッテリ 交換」 ランプ	ブザー	充電	説明	対処方法
10	Ж	0	0	0	なし	(ON)	AC入力電圧およ びAC入力周波数 が仕様の範囲よ り高い異常です。	
11]-H	0	0	0	なし	(ON)	AC入力周波数 が仕様の範囲よ り高い異常です。	
12	ļ́	0	0	0	なし	(ON)	AC入力電圧が 仕様の範囲より 低く、AC入力周 波数が仕様の範 囲より高い異常 です。	
13	H- (0	0	0	なし	(ON)	AC入力電圧が 仕様の範囲より 高い異常です。	仕様に記載され ているAC入力電
14)(0	0	0	なし	(ON)	AC入力電圧が 仕様の範囲より 低い異常です。	圧・周波数の範 囲にて使用してく ださい。
15)HL.	0	0	0	なし	(ON)	AC入力電圧が 仕様の範囲より 高く、AC入力周 波数が仕様の範 囲より低い異常 です。	
16]-L	0	0	0	なし	(ON)	AC 入 力 周 波 数 が仕様の範囲よ り低い異常です。	
17).L (0	0	0	なし	(ON)	AC入力電圧、 AC入力周波数と もに仕様の範囲 より低い異常で す。	

4機器に異常があるときの表示・ブザー

○ 消灯表示を意味する

「電源」	スイッチ「	入」						 消灯表示を意味す 点灯表示を意味す 点滅表示を意味す
No.	状態 表示	「電源 出力」 ランプ	「バッテリ モード」 ランプ	「バッテリ 交換」 ランプ	ブザー	充電	説明	対処方法
18)DL(•	または	0	断続 0.5 秒 間隔	ON または 放電中	接続機器が多すぎて、定格容量を超えています。この状態が下記の時間以上続くと、バイパス運転(注1)によって商用電源をそのまま供給します。 ・接続110%以上:約10秒後バイパス運転。	ALCO INC. IN CO.
19	DL 交互に点 AP	● ※バイパス	0	0	断続 0.5 秒 間隔	ON		
20)ZS(•	0	0	OFF	OFF	バッテリ周囲温度が 40°C以上を検知したため、充電を停止しました。	周囲温度を 40℃以 にしてください。
21	ÈÓ	0	0	0	連続	— (注 2)	接続容量オーバーにより出力停止しました。	本機と接続機器の 源」スイッチをすべる 切り、接続機器を減 した後、本機と接続 器の「電源」スイッラ 入れてください。
22	E5	0	0	0	連続	— (注 2)	接続機器側の短絡、もしくは大幅な接続容量オーバーにより、停止しました。	接続機器のAC入力 短絡していないか、 続容量が定格容量を 超えていないか、確 してください。
23)EE(0	0	0	連続	OFF		本機と接続機器の「電源」スイッチをすべて
24	EE 交互に点 A A A A A A A A A A	一 (注 2)	0	0	連続	— (注 2)	故障が発生しました。 「ブザー停止/テスト」ス イッチを押すと異常内 容の詳細を表示しま す。 (No. 26-No. 31)	り、本機の「電源」スイ チのみ再度入れてくたい。表示の内容が変れない場合は、本機に動 がありますので販売」 またはオムロン電子 器カスタマサポートセ タにご連絡ください。
25	E 1 交互に点 b p	● ※パイパス	0	0	連続	— (注 2)	出力電圧が異常(上 昇)のためバイパス運 転に移行しました。 (注 1)	本機の異常、または対機器の影響が考えられます。販売店またはスロン電子機器カスタマポートセンタにご連絡ださい。

〇 消灯表示を意味する

● 点灯表示を意味する、点滅表示を意味する

							,	、点滅表示を意味する
No.	状態表示	「電源 出力」 ランプ	「バッテリ モード」 ランプ	「バッテリ 交換」 ランプ	ブザー	充電	説明	対処方法
26	E2 ^{交互に点滅}	● ※パイパス	0	0	連続	一 (注 2)	出力電圧が異常(低 下)のためバイパス運 転に移行しました。 (注 1)	(同上)
27	E 3 交互に点滅	● ※バイパス	0	0	連続	OFF	バッテリの充電電圧が 異常(上昇)のため充 電停止しました。バッテ リが放電するとバイパ ス出力します。(表示は すべて消えます。)	本機の異常が考えら れますので、修理を お申し込みください。
28	E 4 交互に点滅	● ※バイパス	0	0	連続	OFF	バッテリの充電電圧が 異常(低下)のため充 電停止しました。バッテ リが放電するとバイパ ス出力します。(表示は すべて消えます。)	本機の異常が考えら れますので、修理を お申し込みください。
29	是 5 交互に点滅	● ※バイパス	0	0	連続	一 (注 2)	内部温度が異常のためバイパス運転に移行しました。(注 1)	接続機器を停止してください。 本機の電源を切り、 しばらく時間をおい てからお使いください。
30	E7 交互に点滅 bP	● ※バイパス	0	0	連続	— (注 2)	直流パス電圧エラーの ためパイパス運転に移 行しました。(注 1)	本機の異常、または 接続機器の影響が 考えられます。 販売店またはオムロ ン電子機器カスタマ サポートセンタにご 連絡ください。
31	E c 交互に点滅	● ※バイパス	0	0	連続	一 (注 2)	半波整流負荷(注 3)の ためパイパス運転に移 行しました。(注 1)	半波整流負荷を外してください。
32	EF 交互に点滅 bP	● ※バイパス	0	0	連続	— (注 2)	Fan 異常	別売の交換用ファン をご用意の上、ファ ンを交換してください。 ファン交換の作業手順は「4-3 ファンの 交換」を参照してください。

注1 バイパス運転中は、商用電源をそのまま出力します。

バイパス運転中に停電(AC 入力 OFF)が発生すると出力は停止します。

- 注2 状態によって表示、動作は異なります。
- 注3 ドライヤー、一部の電磁弁など、交流電源の半サイクルだけで電流が流れる負荷のこと。

○ 消灯表示を意味する

● 点灯表示を意味する 、点滅表示を意味する

No.	状態表示	「電源 出力」 ランプ	「バッテリ モード」 ランプ	「バッテリ 交換」 ランプ	ブザー	充電	説明	対処方法
33	EE (0	0	0	連続	OFF	故障が発生しました。 「ブザー停止/テスト」 スイッチを押すと異常 内容の詳細を表示し ます。	本機に異常がありますので販売店またはオムロン電子機器カスタマサポートセンタにご連絡ください。
34	E3	0	0	0	連続	OFF	バッテリの充電電圧 が異常(上昇)のため 充電停止しました。	本機に異常がありま すので販売店または オムロン電子機器カス タマサポートセンタに ご連絡ください。
35	ЕЧ	0	0	0	連続	OFF	バッテリの充電電圧 が異常(低下)のため 充電停止しました。	(同上)
36	EF	0	0	0	連続	OFF	Fan 異常	本機に異常があります ので販売店またはオ ムロン電子機器カスタ マサポートセンタにご 連絡ください。

5 バッテリ交換表示・ブザー

○ 消灯表示を意味する

● 点灯表示を意味する∴ 点滅表示を意味する

No.	状態表示	「電源 出力」 ランプ	「バッテリ モード」 ランプ	「バッテリ 交換」 ランプ	ブザー	充電	説明	対処方法
37	On	•	0	×	断続 2 秒 間隔	ON	自己診断テストで バッテリの劣化が 検出されました。あ るいは、バッテリ寿 命カウンタがカウン トアップしました。 (警報のみ・出力継 続)	バッテリを交換してください。別売の交換バッテリをお求めになればお客様で交換できます。(参照:4-2 バッテリの交換)
38	كعز	I	-	_	連続	-	バッテリ寿命カウン タがリセットされま した。	数秒間お待ちくださ い。 No.4 の状態になりま す。