

BVシリーズ 自動シャットダウンソフト選択表

○：検証済 -：対象外

UPS型式/自動シャットダウンソフト			BV55REM			BV55RE			
			PowerAct Pro (Slave Agent)	UPS制御用SDK (ソフトウェア開発キット)	ネットワークカード SC21*4 (スクリプトシャットダウン機能)	PowerAttendant Lite	Simple Shutdown Software	UPS制御用SDK (ソフトウェア開発キット)	
OS	名称	Version	Edition						
Windows Server	2022		Datcenter	○*1	○	○	○*1	○	○
			Standard	○*1	○	○	○*1	○	○
			Essentials	○	-	○	○	-	-
	2019		Datcenter	○*1	○	○	○*1	○	○
			Standard	○*1	○	○	○*1	○	○
			Essentials	○	-	○	○	-	-
	IoT 2019 for Storage		Workgroup	-	-	-	-	-	-
			Standard	○	-	-	○	○	-
	2016		Datcenter	○*1	○	-	○*1	○	○
			Standard	○*1	○	-	○*1	○	○
	2012 R2 / 2012		Datcenter	○*1	○	-	○*1	○	○
			Standard	○*1	○	-	○*1	○	○
Windows Storage Server	2016		Standard	○	○	-	○	○	
	2012 R2 / 2012		Standard	○	○	-	○	○	
Windows	11		Pro	○	○	○	○	○	
			Home	○	○	○	○	○	
	10		Pro	○*1	○	-	○*2	○	
			Home	○*1	○	-	○*2	○	
		Enterprise	-	-	-	○*3	-		
Red Hat Enterprise Linux Ver.9.X/8.X	9.0		-	-	○	○*6	-	-	
	8.6		-	○	-	○	○*5	-	
	8.5		-	○	-	○	-	-	
	8.4 / 8.3		-	○	-	○	-	-	
	8.2 / 8.1 / 8.0		-	○	-	○	-	-	
Red Hat Enterprise Linux Ver.7.X	7.9 / 7.8 / 7.7 / 7.6 / 7.5 / 7.4		-	○	-	○	-	-	
	7.3 / 7.2 / 7.1 / 7.0		-	○	-	○	○	-	
Alma Linux	9.0		-	-	○	-	-	-	
	8.6		-	-	○	○*5	-	-	
	8.5		-	-	○	○	-	-	
Rocky Linux	9.0		-	-	○	-	-	-	
	8.6		-	-	○	○*5	-	-	
	8.5		-	-	○	○	-	-	
Miracle Linux	8.4		-	-	○	○	-		
Oracle Linux	9.0		-	-	○	-	-		
	8.5		-	-	○	○	-		
Ubuntu	20.0		-	-	○	-	-		
Cent OS	8.4 / 8.3		-	○	-	○	-		
	8.2 / 8.1 / 8.0		-	○	-	○	-		
	7.9 / 7.8 / 7.7 / 7.6 / 7.5 / 7.4		-	○	-	○	-		
	7.3 / 7.2 / 7.1 / 7.0		-	○	-	○	○		
macOS	11		-	-	○	-	-		
	10.15		-	-	○	○	-		
	10.14		-	-	○	○	-		
	10.13		-	○	-	○	-		

*1 シャットダウンソフトのバージョンにより対応OSが異なります。
 *2 ○印の付いていないOS、バージョンは動作検証を行っていません。お客様にて動作検証の上、ご使用ください。
 *3 OS標準搭載のHyper-Vに対応しています。
 *4 Windows10 2004/1909/1903の動作検証を行っています。
 *5 Windows 10 Enterprise 2019 LTSC/2016 LTSCの動作検証を行っています。
 *6 シャットダウンソフトをインストールせず、ネットワークカードSC21のスクリプトシャットダウン機能によるシャットダウンです。SC21、スクリプトシャットダウン機能の詳細はコチラをご参照ください。
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/product/soft/snmp.html
 *7 スクリプト機能実行時はフリーズする事象が確認されていますが、その他の機能は正常動作します。
 *8 Red Hat Enterprise Linux9.0でご使用いただく場合、エージェント一覧画面からネットワーク上のエージェントを検出できません。このため、ネットワーク上にある他のエージェントを遠隔操作はできません。

K1L-22248
 更新日：2023年4月20日

仮想化プラットフォーム対応状況は、当社ホームページをご確認ください。

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/virtualization/verified.html