

【パナソニックEWネットワークス株式会社】「PoEポート制御設定」機能に関する検証結果一覧表



K1L-23061B

作成日 2024/1/24

【当社検証結果】

PoEスイッチ メーカー名	機種(※1)	ファームバージョン	接続方法(※2)		PoEポート制御 スクリプト(※3)			スクリプト検証機器	
			SSH	Telnet	停止	停止/起動	起動	SC22	SC21
パナソニックEWネットワークス株式会社	FA-ML4TPoE+	2.0.4.01	○	○	別紙参照			○	—
	GA-MLi4TPoE+	3.0.0.03	○	○	別紙参照			○	—
	MGA-ML4TWPoE++	1.0.0.03	○	○	別紙参照			○	—
	XG-M24TPoE+_PoEポート	2.0.0.07	—	○	別紙参照			○	—

(※1)

当社にて検証した機種を記載しております。

検証した機種以外については、各メーカーのPoEスイッチのCLIコマンドをご確認のうえ、PoEポート制御のスクリプトを適宜修正を行い、ご確認をお願いいたします。

(※2)

—: 未検証または対象外

(※3)

プリセット: 「PoEポート制御設定」に組み込まれているスクリプト

—: 未検証

【パナソニックEWネットワークス株式会社 検証結果】

PoEスイッチ メーカー名	機種(※a)	ファームバージョン	接続方法(※b)		PoEポート制御 スクリプト(※c)			スクリプト検証機器	
			SSH	Telnet	停止	停止/起動	起動	SC22	SC21
パナソニックEWネットワークス株式会社	GA-ML4TWPoE++	3.0.0.00	○	—	—	プリセット	—	—	○
		3.0.0.03	○	○	—	プリセット	—	—	○
	GA-ML4TPoE+ GA-ML8TCPoE+ GA-ML12TPoE+ GA-ML16TPoE+ GA-ML24TPoE+ GA-ML48TCPoE+	3.0.0.00	○	—	—	プリセット	—	—	○
		3.0.0.03	○	○	—	プリセット	—	—	○

(※a)

PoEスイッチ メーカーにて検証した機種を記載しております。

(※b)

—: 未検証または対象外

(※c)

プリセット: 「PoEポート制御設定」に組み込まれているスクリプト

—: 未検証