

自動シャットダウンソフト選択表

○ : 検証済 - : 対象外

自動シャットダウンソフト			PowerAttendant Lite	PowerAct Pro (Master Agent)	PowerAct Pro (Slave Agent)	Simple Shutdown Software	UPS制御用SDK (ソフトウェア開発キット)	ネットワークカード SC21*4 (スクリプトシャットダウン機能)
OS	名称	Version						
Windows Server	2022	Datacenter	○*1	○	○*1	○	○	○
		Standard	○*1	○	○*1	○	○	○
		Essentials	○	○	○	-	-	○
	2019	Datacenter	○*1	○*1	○*1	○	○	○
		Standard	○*1	○*1	○*1	○	○	○
		Essentials	○	-	○	-	-	○
	IoT 2019 for Storage	Workgroup	-	-	-	-	-	-
		Standard	○	-	○	○	-	-
	2016	Datacenter	○*1	○*1	○*1	○	○	-
		Standard	○*1	○*1	○*1	○	○	-
	2012 R2 / 2012	Datacenter	○*1	○*1	○*1	○	○	-
		Standard	○*1	○*1	○*1	○	○	-
Windows Storage Server	2016	Standard	○	○	○	○	○	-
	2012 R2 / 2012	Standard	○	○	○	○	○	-
Windows	11	Pro	○	○	○	○	○	○
		Home	○	○	○	○	○	○
	10	Pro	○*2	○*1	○*1	○	○	-
		Home	○*2	○*1	○*1	○	○	-
Enterprise	○*3	-	-	-	-	-	-	
Red Hat Enterprise Linux Ver.9.X/8.X	9.0	-	○*6	-	-	-	-	○
	8.6	-	○*5	-	○	-	-	○
	8.5	-	○	-	○	-	-	○
	8.4 / 8.3	-	○	-	○	-	-	○
	8.2 / 8.1 / 8.0	-	○	-	○	-	-	○
Red Hat Enterprise Linux Ver.7.X	7.9 / 7.8 / 7.7 / 7.6 / 7.5 / 7.4	-	○	-	○	-	-	-
	7.3 / 7.2 / 7.1 / 7.0	-	○	○	○	○	-	-
Alma Linux	9.0	-	-	-	-	-	-	○
	8.6	-	○*5	-	-	-	-	○
	8.5	-	○	-	-	-	-	○
Rocky Linux	9.0	-	-	-	-	-	-	○
	8.6	-	○*5	-	-	-	-	○
	8.5	-	○	-	-	-	-	○
Miracle Linux	8.4	-	○	-	-	-	-	○
Oracle Linux	9.0	-	-	-	-	-	-	○
	8.5	-	○	-	-	-	-	○
Ubuntu	20.04	-	-	-	-	-	-	○
Cent OS	8.4 / 8.3	-	○	-	○	-	-	-
	8.2 / 8.1 / 8.0	-	○	-	○	-	-	○
	7.9 / 7.8 / 7.7 / 7.6 / 7.5 / 7.4	-	○	-	○	-	-	○
	7.3 / 7.2 / 7.1 / 7.0	-	○	○	○	○	-	○
macOS	11	-	-	-	-	-	-	○
	10.15	-	○	-	-	-	-	○
	10.14	-	○	-	-	-	-	○
	10.13	-	○	-	○	-	-	-

注 : シャットダウンソフトのバージョンにより対応OSが異なります。
 注 : ○印の付いていないOS、バージョンは動作検証を行っていません。お客様にて動作検証の上、ご使用ください。

K1L-22245

更新日 : 2023年4月25日

*1 OS標準搭載のHyper-Vに対応しています。

*2 Windows10 2004/1909/1903の動作検証を行っています。

*3 Windows 10 Enterprise 2019 LTSC/2016 LTSCの動作検証を行っています。

*4 シャットダウンソフトをインストールせず、ネットワークカードSC21のスクリプトシャットダウン機能によるシャットダウンです。
 SC21、スクリプトシャットダウン機能の詳細はコチラをご参照ください。

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/product/soft/snmp.html

*5 スクリプト機能実行時はフリーズする事象が確認されていますが、その他の機能は正常動作します。

*6 Red Hat Enterprise Linux9.0でご使用いただく場合、エージェント画面からネットワーク上のエージェントを検出できません。
 このため、ネットワーク上にある他のエージェントを遠隔操作はできません。

仮想化プラットフォーム対応状況は、当社ホームページをご確認ください。

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/virtualization/verified.html