ブザー音・表示の見方

〇:点灯 ●:消灯 、:点滅

	_						O:点灯 ●:消灯 / ::点滅
No.	状態表示	状態表示 アイコン	ブザー	出力	充電	説明	対処方法
1	88	なし	なし	OFF	OFF	AC 入力なし 動作停止中	
2		なし	なし	OFF	ON	AC 入力あり 「電源」ボタン「切」	
3	% 1	~	なし	ON	ON	「電源」ボタン[入] 正常動作中	
4	FU	~	なし	ON	OFF 放電中	自己診断テスト中	
5	% 2	-	断続 4 秒間隔	ON	OFF 放電中	停電あるいは AC 入力異常のため、バックアップ運転中。このままバックアップ運転を続けると出力停止。	ご使用の接続機器を終了処理した後、接続機器を停止してください。
6	ЪĽ	Ħ	断続 1 秒間隔	ON	OFF 放電中	(同上) バッテリの残量が少ないの でまもなく出力停止。	ご使用の接続機器を終了処理した後、接続機器を停止してください。
7	ЪE	なし	なし	OFF	OFF 放電中	バッテリの残量がなくなった ため出力停止。	バッテリを充電してください。
8)HH(なし	なし	OFF	(ON)	AC 入力異常(オーバー)。 電圧が高い時: 左桁のみ点 滅。 周波数が高い時: 右桁のみ 点滅 電圧・周波数ともに高い時: 両方点滅。	仕様に記載されている AC 入力電圧・周波数の範囲にて使用してください。
9	LL.	なし	なし	OFF	(ON)	AC 入力異常(アンダー)。 電圧が低い時: 左桁のみ点 滅。 周波数が低い時: 右桁のみ 点滅。 電圧・周波数ともに低い時: 両方点滅。	
10	DL.	; (断続 0.5 秒 間隔	ON	ON または 放電中	接続機器が多過ぎて定格容量を超えています。 この状態が一定時間以上続くと出力停止。	接続機器を減らしてください。
11	ΈŒ	Δ	連続	OFF	ON または 放電中	接続容量オーバーにより出力停止。	本機と接続機器の電源スイッチ をすべて切り、接続機器を減らし た後、本機と接続機器の「電源」 ポタンを入れてください。
12	E5	Δ	連続	OFF	ON または 放電中	出力が短絡したため出力停止。	接続機器のAC入力が短絡していないか、接続容量が定格容量を超えていないか、確認してください。
13	ΈE	Δ	連続	ON	-	動作異常または故障発生。	本機と接続機器の電源スイッチ をすべて切り、本機の「電源」ボ
14	EI	Δ	連続	OFF	-	出力電圧が異常(オーバー) のため停止。	タンのみ再度入れてください。表示の内容が変わらない場合は、本機に異常がありますので修理をお申込みください。表示内容が変わる場合は接続機器との組合せによることが考えられます。ご不明点がある場合は電子機器カスタマサポートセンタにご連絡ください。
15	E2	Δ	連続	OFF	-	出力電圧が異常(アンダー) のため停止。	

							○:点灯 ●:消灯,:点滅
No.	状態表示	状態表示 アイコン	ブザー	出力	充電	説明	対処方法
16	E3	Δ	ON	OFF	_	バッテリの充電電圧が異常 (オーバー)のため充電停 止。	本機に異常が考えられますの で修理をお申込みください。
17	EY	Δ	ON	OFF	-	バッテリの充電電圧が異常 (アンダー)のため充電停止。	
18	<i>E</i> 6	▲	ON	OFF	_	内部温度に異常が発生しました。	UPS の周囲温度が高くなったことが発生原因として考えられます。UPS の周囲温度を確認してください。40℃を超えている場合は、周囲温度を下げてください。本器と接続機器の電源スイッチをすべて切り、本機の「電源」ボタンのみ再度入れてください。40℃以下の場合は本機の異常が考えられますので修理をお申込みください。
19	E9	なし	連続	ON	_	内部通信に異常が発生しました。	本器と接続機器の電源スイッチをすべて切り、本機の「電源」ボタンのみ再度入れてください。 表示内容が変わらない場合は、 本機の異常が考えられますので修理をお申込みください。
20	E08	Δ	断続 1 秒 間隔	ON	OFF	バッテリ温度に異常が発生しました。	本器と接続機器の電源スイッチをすべて切り、本機の「電源」ボタンのみ再度入れてください。 表示内容が変わらない場合は、 本機の異常が考えられますので修理をお申込みください。
21	EoU	Δ	連続	ON	OFF	UPS の製品寿命が経過しています。	UPS を交換してください。
22	Œή	×	断続 2 秒 間隔	ON	ON	バッテリの劣化または未接 続が検出されました。 (警報のみ・出力継続)	バッテリを接続する、またはバッテリを交換してください。 別売の交換バッテリをお求めに なればお客様で交換できます。
23	ΉS	`***** (なし	OFF	ON	バッテリが充電不足のため 待機中です。	バッテリ充電中ですので、起動 するまで充電を継続してくださ い。

^{※1} 出力電圧が表示されます。

^{※2} バックアップ目安時間が表示されます。